

**Wojewódzki Zarząd  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
Oddział w Płocku  
Inspektorat w Gostyninie**

09-500 Gostynin, ul Ziejkowa 4a  
[www.warszawa.wzmiuw.gov.pl](http://www.warszawa.wzmiuw.gov.pl)

tel.(024) 235.34.92 fax. (024) 235.34.92  
e-mail: [inspektoratgos@op.pl](mailto:inspektoratgos@op.pl)

Gostynin, dnia 17.05.2010 r.

IP/G0-4105-U/ *198*/2010

**Biuro Rozwoju  
i Realizacji Projektów Budowlanych  
„HOL-BUD” Sp. z o.o.  
09-500 Gostynin, ul. Płocka 44 a**

Dotyczy : uzgodnienia remontu drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z drogą wojewódzką i powiatową we wsi Czyżew gmina Sanniki, na działkach nr ewid. 310/1, 308, 110 – obręb Czyżew.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie w odpowiedzi na Wasze pismo nr 159/05/2010 z dnia 13 maja 2010 r. informuje, że droga przeznaczona do remontu przebiega przez tereny zmeliorowane siecią rurowymi drenarskich (orientacyjne miejsce kolizji wniesiono na załączoną mapę w skali 1: 1000). Droga koliduje również z rowem melioracyjnym „R-N-77”.

- W związku z powyższym uzgadniamy projektowaną przebudowę drogi na następujących warunkach:
- po trasie drogi na głębokości ca 1,0 m występują rurowe drenarskie - zbieracze o  $\phi$  7,5cm, i 10,0 cm. W przypadku ewentualnego uszkodzenia rurowych drenarskich należy dokonać jego naprawy i przez zasypaniem zgłosić do tutejszego Inspektoratu celem odbioru.
  - podczas wykonywania prac drogowych przy rowie melioracyjnym należy zachować drożność przepustu drogowego i utrzymać stały przepływ wody w rowie.

KIEROWNIK INSPEKTORATU  
w Gostyninie  
*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Glinka